



























JIS10K青銅製ねじ込み型仕切り弁/150型黄銅製ねじ込み形 ポール弁 5月12日立会検査状況 Rev.02

<p>ご返却品</p>  <p>ご返却品 計13台</p>	<p>No.9テスト用加圧バルブ 系統1</p>  <p>全景</p>  <p>下流側口径内部</p>		<p>No.10 テスト用加圧バルブ 系統2</p>  <p>全景</p>  <p>下流側口径内部</p>		<p>No.11 テスト用加圧バルブ 系統3</p>  <p>全景</p>  <p>下流側口径内部</p>		
<p>No.12 テスト用加圧バルブ 系統4</p>  <p>全景</p>  <p>下流側口径内部</p>		<p>No.13 テスト用加圧バルブ</p>  <p>全景</p>  <p>下流側口径内部</p>		<p>弁座漏れ検査 No.9</p>  <p>圧力計</p>  <p>検査状況</p>  <p>漏れ確認状況</p>			
<p>弁座漏れ検査 No.10</p>  <p>圧力計 1.1MPa</p>  <p>漏れ確認状況</p>		<p>弁座漏れ検査No.11</p>  <p>圧力計 0.78MPa</p>  <p>漏れ確認状況</p>		<p>弁座漏れ検査No.12</p>  <p>圧力計</p>  <p>漏れ確認状況</p>			
<p>弁座漏れ検査No.13</p>  <p>弁座締付状況</p>  <p>弁座締付後</p>  <p>漏れ確認状況</p>			<p>弁座漏れ検査 手動起動弁No.6 下手(ポンプ室側)系統2</p>  <p>圧力計 1.1MPa</p>  <p>検査状況</p>  <p>漏れ確認状況</p>			