対策箇所図 【裾野市】東小学校区（R7要対策箇所）

【対策検討メンバー】裾野市教育委員会、東小学校、裾野市建設課、危機管理課、裾野警察署

学校区域図

:通学路（学校指定）

:要対策箇所

東小



No.1
路線名：（市）1-22号線
＜危険の状況＞
・信号待ちの際に児童が車道に寄り過ぎて危険
＜対策内容＞
・【市危機管理課】止まれのステッカーを貼付し、注意喚起を図る。



対策箇所図 【裾野市】御宿台こども園区（R7要対策箇所）

【対策検討メンバー】御宿台こども園、裾野市幼稚園・保育園課、建設課、危機管理課、裾野警察署

学校区域図

:移動経路（園指定）

:要対策箇所

御宿台こども園

総合グラウンド

No.2
路線名：（市）1-11号線
＜危険の状況＞
・側溝に蓋がなく、歩道も狭いため危険
＜対策内容＞
・【市道路管理者】側溝改修を行い、歩行空間を確保する。



対策箇所図 【裾野市】南小学校区（R7要対策箇所）

【対策検討メンバー】裾野市教育委員会、南小学校、裾野市建設課、建設課、危機管理課、裾野警察署

学校区域図

:通学路（学校指定）

:要対策箇所

No.4
路線名：（市）1017号線
＜危険の状況＞
・白線とグリーンベルトが薄くなっている箇所があるため危険。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】外側線及びグリーンベルトを設置し歩行空間を明確化する。



No.3
路線名：（市）1738号線
＜危険の状況＞
・ラバーポールが折れていて危険。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】ラバーポールを復旧し、歩行空間を明確化する。



No.5、No.6
路線名：（市）1750号線，（市）1758号線
＜危険の状況＞
・白線が薄くなっている箇所があるため危険。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】外側線を設置し歩行空間を明確化する。





南小

対策箇所図 【裾野市】富岡第二小学校区（R7要対策箇所）

【対策検討メンバー】裾野市教育委員会、富岡第二小学校、裾野市建設課、危機管理課、裾野警察署

学校区域図

:通学路（学校指定）

:要対策箇所

No.7
路線名：（市）2327号線
＜危険の状況＞
・線が消えている箇所があり歩行に危険が伴う
＜対策内容＞
・【市道路管理者】外側線を設置し歩行空間を明確化する。



富岡第二小

N


対策箇所図 【裾野市】西保育園区（R7要対策箇所）

【対策検討メンバー】裾野市教育委員会、西小学校、裾野市建設課、危機管理課、裾野警察署

学校区域図

:通学路（学校指定）

:要対策箇所



No.8
路線名：（市）2377号線
＜危険の状況＞
・車道が狭く、歩道幅が確保できていない。
＜対策内容＞
・【市危機管理課】側溝の改修を行い、歩行空間を確保する。

No.9
路線名：（市）2-45号線
＜危険の状況＞
・信号待ちの溜まり場で車道と歩道との境の明示がなく危険。
＜対策内容＞
・【市危機管理課】歩道上にグリーンの明示をしてドライバーへの注意喚起を図る。

対策箇所図 【裾野市】にこにこ保育園区（R7要対策箇所）

【対策検討メンバー】聖母幼稚園、裾野市幼稚園・保育園課、建設課、危機管理課、裾野警察署

学校区域図

:移動経路（園指定）

:要対策箇所



No.10
路線名：（市）2-18号線
＜危険の状況＞
・線が消えている箇所があり歩行に危険が伴う
＜対策内容＞
・【市道路管理者】外側線を設置し歩行空間を明確化する。

にこにこ保育園

対策箇所図 【裾野市】深良小学校区（R7要対策箇所）

【対策検討メンバー】裾野市教育委員会、西小学校、裾野市建設課、危機管理課、裾野警察署

学校区域図

:通学路（学校指定）

:要対策箇所

深良小

No.11
路線名：（県）394号線
＜危険の状況＞
・県道にでるところで見通しが悪い。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】止まれのステッカーを貼付し、注意喚起を図る。





対策箇所図 【裾野市】須山中学校区（R7要対策箇所）

【対策検討メンバー】裾野市教育委員会、須山中学校、裾野市建設課、危機管理課、裾野警察署

学校区域図

:通学路（学校指定）

:要対策箇所

須山共同墓地

裾野署須山

須山中

No.12
路線名：（県）24号線
＜危険の状況＞
・横断歩道から一歩前に出ないと、坂を上がってくる車が見えない
＜対策内容＞
・【市道路管理者】歩道上にポストコーンを設置し、ドライバへの注意喚起を図る。

