

# 様式② H30要対策箇所一覧表

1	沼津	裾野市	西小学校	市道2-20号線	裾野市石脇253番地先（石脇公民館）	道幅が狭く、歩行時に危険を感じる。	学校において通学指導
2	沼津	裾野市	西小学校	市道2-20号線	裾野市石脇152-2番地先(石脇交差点)	店舗への出入りの車両で交通量が多く、歩行時に危険を感じる。	学校において通学指導
3	沼津	裾野市	西小学校	県道24号線	裾野市石脇152-2番地先(石脇交差点)	県道の車道・歩道幅が狭く歩行時に危険を感じる。	学校において通学指導
4	沼津	裾野市	西小学校	市道1-5号線	裾野市千福28-2番地先(千福橋)	橋幅が狭く歩道も無いため、歩行時に危険。	学校において通学指導
5	沼津	裾野市	西小学校	県道24号線、市道2-17号線	裾野市佐野1002-2(五竜の滝入口交差点)	児童が歩道に大勢滞留し、一部が車道まではみ出ているため危険。	学校において通学指導
6	沼津	裾野市	西小学校	県道24号線	裾野市佐野1231-1番地先	歩道に段差があり、歩行時に躓く危険がある。	学校において通学指導
7	沼津	裾野市	西小学校	市道2-17号線	裾野市佐野492-1番地先（住友理工社宅）	歩行空間が狭く、歩行時に危険を感じる。	学校通学指導 歩行空間（グリーンベルト）の整備
9	沼津	裾野市	西小学校	市道2-13号線	裾野市佐野822-1番地先(大山橋)	道幅が狭く、欄干の高さが低い。	学校において通学指導 ガードレール取り換え
10	沼津	裾野市	西小学校	市道2-12号線	裾野市佐野1154番地先（西保育園）	道幅が狭く、歩行時に通行車両と接触する危険がある。	学校において通学指導
11	沼津	裾野市	西小学校	市道2023号線	裾野市佐野1470番地先(西幼稚園)	道幅が狭く、スピードを上げて通行する車両がいるため危険を感じる。	学校において通学指導
12	沼津	裾野市	西小学校	市道1-1号線	裾野市佐野1438-4番地先(西分団詰所)	見通しが悪く、出会い頭による事故が懸念される。 また、スピードを上げて通行する車両がいるため横断できない。	学校において通学指導 ポストコーンの設置
15	沼津	裾野市	西小学校	市道1-5号線	裾野市富沢276-5番地	工場へ出入りする大型車の交通量が多く、横断歩道がなく横断時に危険	学校において通学指導 横断歩道の整備
19	沼津	裾野市	東小学校	市道1-22号線(佐野茶畑線)	裾野市茶畑403-3番地先	市道1-22号線方向においては、横断歩道がない。脇道からの出会い頭の事故が多発	学校において通学指導 歩車分離式信号の整備

# 様式② H30要対策箇所一覧表

22	沼津	裾野市	向田小学校	市道1425号線、市道1426号線	裾野市茶畑1501-2番地先(向田小前信号)	見通しが悪く、出会い頭の事故が懸念される。	学校において通学指導
23	沼津	裾野市	向田小学校	市道1425号線	裾野市茶畑1396-2番地先(県営茶畑団地)	歩道が急激に狭くなっており、歩行しにくい。	学校において通学指導
25	沼津	裾野市	深良小学校	市道2-18号線	裾野市深良1651-1番地先(上原区公民館)	スクールゾーン(時間帯規制)に進入してくる車両がいる。	学校において通学指導
28	沼津	裾野市	深良小学校	県道394号線、市道2-18号線	裾野市岩波78-4番地先(岩波踏切東)	市道側から県道の見通しが悪く、出会い頭事故が懸念される。	学校において通学指導
32	沼津	裾野市	富岡第一小学校	市道3070号線	裾野市御宿704-1～691-1付近	通勤車両の交通量が多く速度も速い。車両とすれ違う際、水路に転落する危険がある。	学校において通学指導
33	沼津	裾野市	富岡第一小学校	市道1-9号線	裾野市御宿614-1番地先(富岡分団詰所)	通学時間帯の交通量が多く、道路横断時のたまり場が狭く、通学児童が民家敷地、車道にはみ出ている。	学校指導