

見積 No. G22-2212072
見積枚数 1 / 1

作成日 2022年12月7日
作成者 [Redacted]

御見積書

株式会社ケイミックスパブリックビジネス 御中

下記の通り御見積申し上げます

総計金額 ￥19,600-
(別途消費税をお支払い頂きます)

納入場所 裾野市民文化センター

件名 スプリンクラー設備
補給水槽ボールタップ交換
(ボールタップ不良による満水のため)



本社 〒410-1118 静岡県裾野市佐野1016-1
TBL (055)992-5213 FAX (055)992-5217
 山梨営業所 〒403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東4-14-16
TBL (0555)21-1307 FAX (0555)21-1308

品目	メーカー・型式・仕様等	数量	単価	金額
複式ボールタップ ポリ玉	25A	1 台	10,600	10,600
交換整備		1 式		6,000
諸経費	安全衛生管理費含む	1 式		3,000
【備考記載欄】			小計	19,600
			合計	19,600

見積有効期限: 3ヶ月
本見積には消費税は含まれておりません

令和4年12月7日

報告書


令和4年12月7日(水) 16:30頃、スプリンクラー設備、補給水槽満水異常

調査いたしましたところ屋上、補給水槽のボールタップ不良による漏れがあり満水となり警報を発生しました。

排水バルブにて水位を下げ満水を処理しました。


ボールタップ交換までは給水バルブを閉め水位を定位置の状態にしての対応とさせていただきます。

以上




ボールタップ

25A 水没



排水バルブ



給水バルブ

令和4年12月7日
ニッセー防災株式会社



工事写真帳

令和4年12月23日

1. 工事名称 裾野市民文化センター スプリンクラー設備
補給水槽ボールタップ交換
2. 工事箇所 裾野市 深良 地内
裾野市民文化センター
3. 工事内容 ボールタップ不良による満水のため交換
複式 ポリ玉 25A

〒410-1118静岡県裾
ニッセー防災林

16-1

