

裾野市美化センター及び一般廃棄物最終処分場の  
敷地境界における空間線量率測定結果（平成 25 年 1 月測定分）

測定場所：美化センター

単位： $\mu\text{Sv/h}$ 

| 測定地点          | 1/4 測定 | 1/11 測定 | 1/18 測定 | 1/25 測定 |
|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 北側 煙突前        | 0.04   | 0.04    | 0.04    | 0.05    |
| 東側 管理棟裏       | 0.04   | 0.04    | 0.04    | 0.04    |
| 南側 不法投棄置場     | 0.04   | 0.03    | 0.03    | 0.03    |
| 西側 工場棟 工作室入口前 | 0.04   | 0.04    | 0.04    | 0.04    |
| 南側 一般持込集積場    | 0.03   | 0.03    | 0.02    | 0.03    |

\*測定の高さは地上 1.0m

測定場所：最終処分場

単位： $\mu\text{Sv/h}$ 

| 測定地点      | 1/4 測定 | 1/11 測定 | 1/18 測定 | 1/25 測定 |
|-----------|--------|---------|---------|---------|
| 埋立場南門前    | 0.04   | 0.03    | 0.03    | 0.04    |
| 西側境界      | 0.02   | 0.02    | 0.02    | 0.03    |
| 北側境界      | 0.02   | 0.02    | 0.02    | 0.02    |
| 東側境界      | 0.02   | 0.02    | 0.02    | 0.02    |
| 浸出水処理施設西側 | 0.03   | 0.03    | 0.03    | 0.03    |

\*測定の高さは地上 1.0m

以上