

名称	内	記	数量	単位	単	価	金額	備	考
1.令和2年度									
裾野市民文化センター ホール棟									
スプリンクラー設備修繕									
Aポンプ機器警報停止・復元措置									
ポンプ停止・運転作業費			1.0	式			80,000		
火災受信機停止復元措置			1.0	式			10,000		
調整試験費			1.0	式			45,000		
現場管理費			1.0	式			60,000		
交通費			1.0	式			36,000		
諸経費			1.0	式			21,000		
A.小計							252,000		

名称	内	内	内	数量	単位	単	価	金	額	備	考
Bスプリンクラー設備修繕											
送水口管部:逆止弁(100A) 作動不良の為、交換する。											
補助高架水槽部:アーム弁一次側配管内の空気除去の為、空気逃し弁(20A)を新設する。											
逆止弁(50A 10k スイング式)不良有り(維持管理会社より報告書提出済)、											
交換後(2015年)の経年が浅い為、逆止弁をスモンレスキ式 高压タイプ 20kで更新する。											
既存仕切弁(50A)は、現状、修繕毎に高架水槽の水を全て抜かなければならない為、											
将来的なメンテナンスを考慮し、水槽側に移動する。											
逆止弁	100A FCチャッキ	10k	クアスハッキン ホルトナット	1.0	組				56,960		
逆止弁	50A スモンレスキ	チャッキバルブ	20k	1.0	組				95,200		
空気抜き弁	20A			1.0	個				13,680		
仕切弁	20A	10k	コア付き	1.0	個				8,400		
既設チャッキ撤去処分、再チャッキ(SUS)工											
				1.0	式				105,000		
既設補助高架水槽水抜き、再貯水工											
				1.0	式				4,000		
既設配管、機器取外し 50A 既設フレキシブル管共											
				1.0	式				18,000		
ブランク											
				1.0	組				11,780		
どぶめっき 規格ブランク加工											
				1.0	式				22,400		
スプリンクラー管											
				1.0	式						
50A 継手類共											
				1.0	式						

送水口管

名称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スプリンクラー配管工	逆止弁(50A)、空気抜き弁(20A)、仕切弁(20A)共	1.0	式		72,000	
送水口管・逆止弁(100A)交換		1.0	箇所		26,000	
諸経費		1.0	式		86,580	
B.小計					520,000	
再計					772,000	

業 務 委 託 請 書



1. 業務委託名 令和 2 年度 市単事業
裾野市民文化センターホール棟スプリンクラー
設備修繕工事

2. 施行箇所 裾野市 石脇 地内

3. 履行期間 着手 令和 3 年 3 月 9 日
完了 令和 3 年 3 月 26 日

4. 業務委託料 ￥ 849,200 —

うち取引に係わる消費税額
及び地方消費税の額 ￥ 77,200 —

5. その他

上記の業務委託については、裾野市契約規則を遵守し、仕様書、設計書及び
図面に基づいて相違なく完了します。

令和 3 年 3 月 8 日

裾野市長 高村 謙二 様

受託者 住商号又は名称 静岡県裾野市佐野17036番地
株式会社 〇〇〇〇
代表取締役

業務委託 写真帳

業務委託名:令和2年度 市単事業

裾野市民文化センターホール棟
スプリンクラー設備修繕工事

施工箇所 : 裾野市 石脇 地内

履行期間 : 着手 令和 3年 3月 9日

完了 令和 3年 3月 26日

受託者:住所 裾野市佐野1036

株式会社 中川商

代表取締役



令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事

着手前




同 上
着手前



令和2年度 市単事業
 裾野市民文化センター
 ホール棟
 スプリンクラー設備
 修繕工事

完 成



同 上
 完 成



令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事

着手前




同 上
着手前



令和2年度 市単事業
 裾野市民文化センター
 ホール棟
 スプリンクラー設備
 修繕工事

完 成



同 上
 完 成




令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事

ホント機器警報停止
火災受信機停止措置状況



ホント機器警報停止
ホント停止作業状況



ホント機器警報停止
ホント停止作業状況



令和2年度 市単事業
 裾野市民文化センター
 ホール棟
 スプリンクラー設備
 修繕工事

使用材料検収

逆止弁
 100A FCチャッキ 10K
 ハンズハツキン ボルトナット
 1組



同 上



令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事

使用材料検収

逆止弁
50A スモンスキ
チャックバルブ 20K
1組



同 上




同 上



令和2年度 市単事業
 裾野市民文化センター
 ホール棟
 スプリンクラー設備
 修繕工事

使用材料検収

空気抜き弁 20A
 1個



同 上



同 上



令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事

使用材料検収

仕切り弁 20A 10K
コブ付き
1個




同 上




令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事

使用材料検収

スプリンクラー管
50A 継手類共
1式



同 上



同 上




令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事

使用材料検収

錆止め塗装
管端処理



同上
使用塗料
F☆☆☆☆規格




同上
塗装状況



令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事

既設配管、機器取外し
50A 既設フレキシブル管共

着手前




同上




既設配管、機器取外し
50A 既設フレキシブル管共

取外し状況



令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事

スプリンクラー配管工
逆止弁 (50A)、
空気抜き弁 (20A)、
仕切弁 (20A) 共



同 上




令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事

送水口管
逆止弁 (100A) 交換


着手前



既設逆止弁 (100A)
撤去状況



逆止弁 (100A) 更新
新旧機器
見比べ




令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事

送水口管
逆止弁 (100A) 交換
施工状況



逆止弁 (100A)
交換状況



同上



令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事

ポンプ機器警報復元措置
火災受信機復元措置



ポンプ機器警報復元措置
ポンプ運転作業



同上



令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事


送水口
ディスク部漏水有無確認
漏水無し



同上




同上



令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事


既設補助高架水槽部
スプリンクラー管
漏水有無確認
漏水無し



送水口管部
漏水有無確認
漏水無し




同 上



令和2年度 市単事業
 裾野市民文化センター
 ホール棟
 スプリンクラー設備
 修繕工事

調整試験
 初期圧力確認
 7ラム弁一次側
 令和2年3月17日
 AM 8:40
 0.79 MPa



同上



令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事


調整試験
圧力確認
アラーム弁一次側
令和2年3月17日
AM 11:23
0.85 MPa

気温上昇と共に
圧力上昇有り
正常



事件名 令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
スプリンクラー設備修繕工事
事場所 裾野市 石段 地区
調整試験
アラーム弁一次側圧力確認
AM 11:23 0.85 MPa
3月17日
施工者 (株) 中川商店

同 上




同 上



令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事


圧力確認
アラーム弁一次側
令和2年3月18日
AM 9:38
0.84 MPa

許容値内
正常




事件名 令和2年度 市単事業
裾野市民文化センターホール棟
スプリンクラー設備修繕工事
事場所 裾野市民文化センター
圧力確認
アラーム弁一次側
AM 9:38 0.84MPa
正常
施工者 (株) 中川商店

同上




同上



令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事

再ラッキング (SUS)
施工




同 上




同 上

保温施工状況
屋外露出
ホリスチレンフォーム保温筒+
粘着テープ+
ホリエチレンフィルム巻き



令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事

完成




同上
完成



令和2年度 市単事業
裾野市民文化センター
ホール棟
スプリンクラー設備
修繕工事

完 成



同 上
完 成

