






# スプリンクラー設備 修繕写真帳


現場名称： 裾野市民文化センター

作成者： ニッセー防災株式会社


作成日： 2020年9月16日



スプリンクラー設備修繕	
場 所	1階消火ポンプ室
内 容	
スプリンクラー制御盤内	
交流電磁接触器 交換工事	
工事前	



スプリンクラー設備修繕	
場 所	1階消火ポンプ室
内 容	
スプリンクラー制御盤内	
交流電磁接触器 交換工事	
工事中	
不良電磁接触器撤去	




スプリンクラー設備修繕	
場 所	1階消火ポンプ室
内 容	
スプリンクラー制御盤内	
交流電磁接触器 交換工事	
工事中	
写真左:新品	
写真右:既設撤去品	



スプリンクラー設備修繕	
場 所	1階消火ポンプ室
内 容	スプリンクラー制御盤内 交流電磁接触器 交換工事 工事中



スプリンクラー設備修繕	
場 所	1階消火ポンプ室
内 容	交流電磁接触器 交換工事 ポンプ制御盤 運転停止 調整試験



スプリンクラー設備修繕	
場 所	1階消火ポンプ室
内 容	スプリンクラー制御盤内 交流電磁接触器 交換工事 工事後